

Foto 1

B/S Isafjord

Gadefacade



Foto 2

B/S Isafjord

Gårdfacade



Foto 3

Oversvømmelses-
sikring af kældre



Foto 4

Afskallende
vægoverflader på
kælderskillevægge



Foto 5

Afskallende
vægoverflader på
kælderskillevægge



Foto 6

Dielektrisk fugtmåling
i nedre del af
kælderydervæg –
Njalsgade 30A



Foto 7

Dielektrisk fugtmåling
midt på
kælderydervæg –
Egilsgade 31 mod
gård



Foto 8

Måling af relativ
luftfugtighed i
vaskekælder på
Isafjordsgade 1.
Aktuelt ca. 75 % RF v.
16° C.




Foto 9

Dielektrisk fugtmåling
i kældergulv –
Isafjordsgade 1



Foto 10

Måling af træfugt i
vinduesoverligger i
vaskerum på
Egilsgade 29 B



Foto 11

Ved besigtigelsen var
der opsat affugter i
vaskerum på
Isafjordgade 1 med
ukendt styring



Foto 12

Luftprøve 1

Udvendig reference
udtaget i baggård



Foto 13

Luftprøve 2

Udtaget fra vaskerum
i Njalsgade nr. 30 A

Foto 14

Luftprøve 3

Udtaget fra
vaskekælder i
Egilsgade 29

Foto 15

Prøve 4

Luftprøve udtaget
vaskekælder i
Isafjordgade 1